



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Архангельской области

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000

тел.: (8182) 200569 факс: (8182) 652783

E-mail: arkh@29.rosпотребнадзор.ru http://29.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 75036145, ОГРН 1052901021689, ИНН/КПП 2901133673/290101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 4/пр г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24 « 24 » октября 20 24 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Шереметьевой Оксаной Борисовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 8» (далее - МБОУ СШ № 8) по адресу: 163046, Архангельская область, г.Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 30.

ИНН 2901042105, ОГРН 1032900003069

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20):

п.п.1.3., 2.8.2., 3.4.12. Здание МБОУ СШ №8 эксплуатируется не по проекту, по которому было построено здание школы, а именно: по проекту на 1 этаже здания размещены столярная и слесарная мастерские (помещения №№61, 64 экспликации к поэтажному плану здания (строения), в которых предусматривалось по 3 оконных проема, фактически на момент осмотра изменено назначение и конфигурация помещений, а именно: объединены мастерские (в помещении №61 столярная мастерская по экспликации к поэтажному плану здания (строения), оборудована комбинированная мастерская, в котором два оконных проема из трех, предусмотренных по проекту заложены кирпичом, (в помещении №64 слесарная мастерская по экспликации к поэтажному плану здания (строения), оборудован учебный кабинет №5, два оконных проема из трех, предусмотренных по проекту заложены кирпичом, что приводит к снижению уровня естественного освещения на рабочих местах обучающихся.

п.2.2.4. На момент осмотра обнаружены дефекты асфальтового покрытия на территории школы (отсутствует асфальтовое покрытие дорожки от кабинета 6а до физкультурно-спортивной площадки).

п.п.2.4.3.,2.4.9. На момент осмотра обнаружена мебель с дефектами и повреждениями в следующих помещениях: в кабинете №14 (обнаружено 15 столов, 30 стульев с отслоением поверхности покрытия), в кабинете физики (обнаружено 15 столов, 30 стульев с отслоением поверхности покрытия, сколами), в кабинете химии №31 (обнаружено 15 столов с отслоением поверхности покрытия), в кабинете №32 (обнаружено 18 столов с отслоением поверхности покрытия), что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

п.2.4.3. На момент осмотра в учебных кабинетах вместо учебной мебели (стульев) в соответствии с ростовой группой использовались: бытовые стулья (20 штук) (кабинет технологии №19); офисные стулья (10 штук) (кабинет информатики №39).

На момент осмотра в комбинированной мастерской использовались табуретки вместо стульев.

п.2.4.4. На момент осмотра интерактивные доски в кабинетах №№14, 32 расположены справа фронтальной стены классного помещения, а не по центру.

п.2.4.9. На момент осмотра обнаружена мебель с покрытием, выполненным из материала (текстиля), неустойчивого к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: в кабинете информатики №39 (18 кресел).

п.2.4.6.3. На момент осмотра в обеденном зале обнаружена мебель с дефектами и повреждениями (18 столов, 18 скамеек с отслоением поверхности покрытия).

п.2.5.2. На момент осмотра обнаружены дефекты и повреждения поверхности полового покрытия в следующих помещениях: в кабинете физики №33 (выбоины древесноволокнистой плиты), в лаборантской кабинета физики (отслоение окрашенного линолеумного покрытия), в кабинете химии №31 (выбоины, трещины древесноволокнистой плиты), что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

п.2.5.3. На момент осмотра отделка стен не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: в лаборантской кабинета физики (обои).

На момент осмотра обнаружены дефекты, повреждения отделки стен в следующих помещениях: в лаборантской кабинета физики (отслоение обоев), что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

На момент осмотра обнаружены дефекты и повреждения отделки потолка в следующих помещениях: в спортивном зале (отслоение покрытия), что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

п.п.1.3., 2.6.1., 2.6.5., 3.4.13. В соответствии с техническим паспортом МБОУ СШ №8 на 13.11.2009 здание школы оборудовано централизованными сетями горячего водоснабжения, на момент осмотра в учебном кабинете №14 (начальной школы), в туалетах для девочек и для мальчиков на 1, 2 этажах, в туалете для девочек при спортивном зале, в туалетах персонала на 1, 2 этажах, в кабинетах физики, химии, в лаборантской кабинета химии умывальные раковины не обеспечены горячим водоснабжением, в туалетах персонала на 1, 2 этажах краны для технических целей не обеспечены горячим водоснабжением.

На момент осмотра лаборантская кабинета физики не обеспечена холодным и горячим водоснабжением (умывальная раковина отсутствовала).

п.2.7.4. В комбинированной мастерской, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, в кабинете технологии №19, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избыток тепла и влаги, не оборудована местная система вытяжной вентиляции.

Не представлены документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, эксплуатация и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

п.3.4.3. Перед обеденным залом оборудовано 4 умывальных раковины, фактически 1 кран на 58 посадочных мест, при нормативе 1 кран на 20 посадочных мест:

п.11. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.1.8. СП 2.4.3648-20.

МБОУ СШ №8 не представлены документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Восстановить оконные проемы, заложенные кирпичом в комбинированной мастерской, в учебном кабинете №5 (помещения №№61, 64 экспликации к поэтажному плану здания (строения), предусмотренные проектом по которому было построено здание школы, либо изменить назначение указанных кабинетов.
2. Восстановить на территории школы асфальтовое покрытие дорожки от кабинета 6а до физкультурно-спортивной площадки.
3. Заменить или отремонтировать мебель с дефектами и повреждениями в следующих помещениях: в кабинете №14, в кабинете физики, в кабинете химии №31, в кабинете №32, в обеденном зале.
4. Обеспечить обучающихся в учебных кабинетах технологии №19, информатики №39 учебной мебелью (стульями) в соответствии с их ростом и возрастом.
5. Заменить табуретки на стулья в комбинированной мастерской в соответствии с ростовой группой обучающихся.
6. Установить интерактивные доски в кабинетах №№14, 32 по центру фронтальной стены классного помещения.
7. Выполнить покрытие мебели в кабинете информатики №39 (18 кресел) из материала, устойчивого к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.
8. Провести ремонт полового покрытия с устранением дефектов и повреждений в следующих помещениях: в кабинете физики №33 (выбоины древесноволокнистой плиты), в лаборантской кабинета физики (отслоение окрашенного линолеумного покрытия), в кабинете химии №31 (выбоины, трещины древесноволокнистой плиты).
9. Выполнить отделку стен материалами, позволяющими проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: в лаборантской кабинета физики (обои).
10. Провести ремонт потолка с устранением дефектов, повреждений в спортивном зале (отслоение покрытия).
11. Восстановить централизованную систему горячего водоснабжения в здании школы, предусмотренную проектом по которому было построено здание школы с обеспечением помещений медицинского назначения, кабинетов технологии, учебных кабинетов для обучающихся 1-4 классов, туалетов для мальчиков и для девочек на 1, 2 этажах здания, туалета для девочек при спортивном зале, туалетов персонала на 1, 2 этажах здания, кабинетов физики, химии, лаборантских кабинетов химии и физики, кранов для технических целей в туалетах персонала на 1, 2 этажах горячим водоснабжением.
12. Обеспечить лаборантскую кабинета физики холодным и горячим водоснабжением.
13. Оборудовать комбинированную мастерскую, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, кабинет технологии №19, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции.
14. Представить документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, эксплуатация и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.
15. Оборудовать перед обеденным залом дополнительные умывальные раковины, из расчета 1 кран на 20 посадочных мест.
16. Представить документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ СШ №8 по адресу: 163046, Архангельская область, г.Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 30.

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области по адресу: г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24

тел./факс (8182) 21-04-72

в электронном виде на адрес detigig@29.rosпотребnadzor.ru

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «26» октября 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Архангельской
области

(должность лица, составившего предписание)

О.Б. Шереметьева

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «124» 10 2024 г. Колчина Л.С. Колчина
директор МБОУ СП №8

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: